



Parecer Técnico n.º 012/2026

Processo n.º 10/2026 – Pregão Eletrônico n.º 90001/2026

Ao Sr. Licitante

BHDENTAL COMERCIAL LTDA - 29.312.896/0001-26.

Assunto: Análise de Conformidade Técnica da Proposta.

I. DO RELATÓRIO

Trata-se de análise técnica da proposta apresentada pela licitante supracitada para os Itens 18 e 42 do certame em epígrafe. A empresa ofertou equipamento **CONTRA ÂNGULO Prime LT SE CX235C1** referente ao Item 18 e **MICROMOTOR Prime SE CX 235-3F** referente ao Item 42.

II. DA FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA

Os equipamentos ofertados apresentam desconformidades críticas em relação aos parâmetros de análise solicitados no Termo de Referência.

Análise do **Item 18** - Contra Ângulo (Prime LT SE CX235C1)

Requisito do Objeto	Especificação do Equipamento Ofertado	Status
Refrigeração	Externa	Conforme
Transmissão	1:1	Conforme
Material	Alumínio Anodizado	Conforme
Ângulo	20° (cabeça/pescoço)	Conforme
Trava da Broca	Lâmina em aço	Conforme
Velocidade	3.000 a 20.000 rpm	Não Conforme (Inicia em 5.000 rpm)
Pressão de Ar	60 a 80 PSI	Não Conforme (Máxima de 50 PSI)

Análise do **Item 42** - Micromotor (Prime SE CX 235-3F)

Requisito do Objeto	Especificação do Equipamento Ofertado	Status
Conexão	Borden (2 furos)	Conforme



Spray	Externo	Conforme
Material	Alumínio Anodizado	Conforme
Velocidade	3.000 a 20.000 rpm	Não Conforme (Inicia em 5.000 rpm)
Pressão de Ar	60 a 80 PSI	Não Conforme (Máxima de 50 PSI)
Autoclavável	135°C	Conforme

O edital exige uma faixa de rotação que inicia em 3.000 rpm, enquanto ambos os produtos ofertados iniciam em 5.000 rpm. Além disso, a pressão de trabalho exigida (60-80 PSI) é superior à capacidade máxima suportada pelos equipamentos (50 PSI), o que pode acarretar danos prematuros ou mau funcionamento.

Além disso, o prospecto não menciona explicitamente o peso (90g), o nível de ruído (70 dbs) e o consumo de ar (65 L/min). Embora esses valores sejam comuns, a ausência de confirmação documental dificulta a validação integral.

III. DA CONCLUSÃO

Após o confronto técnico, a proposta da empresa BHDENTAL COMERCIAL LTDA apresenta inconsistências significativas:

- Desempenho Operacional:** A faixa de rotação mínima (5.000 rpm) não atende ao requisito de 3.000 rpm, limitando o uso em procedimentos que exigem baixíssima velocidade.
- Segurança e Pressão:** A divergência na pressão de ar é grave. Equipamentos pneumáticos projetados para 50 PSI podem apresentar vazamentos ou rompimento de componentes internos se submetidos à pressão de 60-80 PSI exigida pela rede do consultório.

Diante do exposto, este setor técnico emite parecer pela NÃO ACEITABILIDADE dos produtos e, consequentemente, pela DESCLASSIFICAÇÃO da proposta da empresa para os Itens 18 e 42.

É o parecer.

São Jorge d'Oeste, 13 de fevereiro de 2026.

Mário A. Sangaletti
Agente de Contratações II
Portaria nº 2.915/2025